

СОГЛАСОВАНО

Председатель Новомосковской
районной организации
Тульской региональной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ТРО
ВОИ)



Л.П. Лимасова

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по
образованию администрации
муниципального образования
город Новомосковск



И.В. Ларина

«26» марта 2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – детский сад.
- 1.2. Адрес объекта: 301663, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская., дом № 4-а;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 2-этажное здание, 1947,7 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10650,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1970г., последнего капитального ремонта – 2018г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019г., капитального – 2053г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44 «Звёздочки», МБДОУ «Детский сад № 44 «Звездочки».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301663, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, дом № 1-а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, дом № 31, телефон/факс 8(48762)6-39-27.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)- дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)–дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития–нет. Созданы группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 190 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Улица Донская», маршрутное такси № 6,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)- да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет– есть (неровности асфальтового покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом).*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет - нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. реш. с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025гг.

в рамках исполнения плановых мероприятий.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с обществом инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» марта 2019 года.
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «25»марта 2019 года.
3. Решение Комиссии по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов дошкольного образовательного учреждения и предоставляемых в нём услуг от «26» марта 2019года.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №44 «Звёздочки»
Е.В. Криворучко
« 20 » марта 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

«20» марта 2019 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – детский сад.
1.2. Адрес объекта: 301663, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, дом № 4-а;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание, 1947,7 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10650,0 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1970г., последнего капитального ремонта – 2018г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019г., капитального – 2053г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44 «Звёздочки», МБДОУ «Детский сад № 44 «Звездочки».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301663, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, дом № 1-а.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, дом № 31, телефон/факс 8(48762)6-39-27.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития–нет, Созданы группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 190 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Улица Донская», маршрутное такси № 6,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет– есть(неровности асфальтового покрытия, бордюрный камень, не оборудованный съездом).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. реш. с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано заместителем заведующего МБДОУ «Детский сад №44 «Звёздочки» Никитина О.Н., тел.: 8(48762) 4-55-16. 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №44 «Звёздочки»
Е.В. Криворучко
«25» марта 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ№ 01

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«25» марта 2019 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – детский сад.
1.2. Адрес объекта: 301663, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, дом № 4-а;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-этажное здание, 1947,7 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10650,0 кв. м.
1.4. Год постройки здания - 1970г., последнего капитального ремонта – 2018г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2019г., капитального – 2053г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44 «Звёздочки», МБДОУ «Детский сад № 44 «Звездочки».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301663, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, дом № 1-а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Улица Донская», маршрутное такси
наличие адаптированного пассажирского транспорта _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки

3.2.1 расстояние до объекта от остановки _____

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части тротуара _____
да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
визуальная; нет



3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* – есть(неровности асфальтового покрытия, бордюрный камень).

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)		3-10
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		13, 19-21
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)		3, 7, 11-18, 21-32, 39-41, 50
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		29, 31, 33, 35-69
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)		70-79
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)		1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд. реш. с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025гг.

в рамках исполнения плановых мероприятий.

(указывается наименование документа: программы,

плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 5 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 7 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 14 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 79 фото.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Зам. Заведующего Никитина О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы Специалист по кадрам Стегостенко М.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Воспитатель Жевнерова О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представители организации,

расположенной на объекте Уборщик служебных помещений Чичилина Е.Л.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Калькулятор Дьякова А.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано Комиссией по обследованию и паспортизации доступности объектов для инвалидов и предоставляемых в нём услуг от «26» марта 2019 года.

I.Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №44 «Звёздочки»
301663, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Донская, дом № 4-а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		4, 10	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд с названием организации и режимом работы, на высоте 1,5м-4,0м	Текущий ремонт
				4, 10	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой(0,5х0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт
				4, 10	Ширина калитки 0.86м. в свету.	К,О,С	Рекомендовано предусмотреть ширину калитки не менее 0,9м. в свету либо предусмотреть открытие ворот при обращении инвалидов групп М3,М4.	Текущий ремонт
				4, 10	Высота	К,О,С	До	Текущий

					порога калитки 0,2м.		капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога не более 0,014м.	ремонт
				4, 10	Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой.	С	Контрастно выделить калитку по отношению к въездным воротам.	Текущий ремонт
				4	Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г, У	Установить на контрастном фоне, на высоте 0.8м-1.1м кнопку вызова персонала с выводом на пульт администратора с учетом свободного доступа и разворотной площадки диаметром 1,4м	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-10	Отсутствуют визуальные средства информации направления движения к входу на объект, игровым площадкам.	Г,С,У	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект, игровым	Текущий ремонт

				5-9	Присутствует бордюрный камень, не оборудованный съездами, мешающий доступу на игровые площадки	К,О,С	площадкам Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, детских игровых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов, озелененных площадок, детских игровых площадок следует принимать не менее 0,05 м. Оборудовать съездами бордюрные камни с уклоном 1:10 либо уложить бордюрный камень, при этом высота перепада не должна превышать 0.025м.	Текущий ремонт
				5,8	Покрытие детских игровых площадок носит насыпной характер.	К,О	Покрытие детских игровых площадок должно быть из твердых материалов,	Текущий ремонт

							ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.	
				3, 5-8	Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов и МГН	К,О,С	На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее, чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильникам и и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		9,10	Не выделены места для парковки автомобилей	К,С,О,У, Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6х6м. и знак инвалида 0.75м х 1.2м в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016 и СП 42.13330						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-И(К,О,Г,У)		3-10	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

Предусмотреть возможность оказания ситуационной помощи при входе на территорию

объекта для каждой группы инвалидов путем свободного прохода через въездные ворота.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		20	Перед лестничным маршем отсутствует тактильный предупреждающий указатель «Внимание, опасность!»	О,С,У	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающий тактильно-контрастный указатель «Внимание, опасность!» глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней.	Текущий ремонт
				20	Отсутствует должным образом контрастное выделение краевых ступеней лестничного марша.	С,У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м	Текущий ремонт
				13, 20	Перила на лестничном марше не имеют горизонтальн	О,С	Оборудовать перила с двух сторон лестничного марша на высоте	Текущий ремонт

					ого продолжения		0.9м- 1.1м с горизонтальным участком длиннее марша лестницы на 0,3м и травмобезопасными окончаниями	
2.2	Пандус (наружный)	нет		13, 20		К,О,С	Продублировать лестницу подъемным устройством либо пандусом с уклоном 1:20 (1:12)	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		13, 20		К,О	Предусмотреть входную площадку при оборудовании пандусом либо подъемным устройством размером не менее 2,2*2,2м.	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		20	Дверь одностворчатая, ширина 0,74м.	К,О,С	Расширить дверной проем до 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
				13, 20	Полотно входной двери, дверные ручки не выделены контрастно по отношению к окружающей среде	С	Выделить контрастным цветом по отношению	
				20	Высота порога 0,02м.	К,О,С	До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м.	Текущий ремонт
				19, 20	Отсутствует информационная тактильная таблица с	С,Г,У	Установить информационную табличку с названием учреждения,	Текущий ремонт

					названием организации, продублированная шрифтом Брайля		временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте 1,2-1,6м. перед входом в здание со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,6м от дверного проема.	
				20	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1.6м- 4м.	Текущий ремонт
				20	Отсутствует знаки доступности входа для инвалидов	К,О,С,Г, У	Установить знаки доступности на контрастном фоне по отношению к окружающей среде на высоте 1,5-2,5м.	Текущий ремонт
				20	Отсутствует система звуковой информации на входной группе	С	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой информации (радиоинформаторы)	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		21	Ширина дверного проема 0,86м	К,О,С	Установить двери с шириной не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
					Габариты тамбура 1,7м.* 5,7м.	К,О	Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.	Не нуждается
					Высота	К,О,С	До капитального	Текущий

					порога 0,02м.		ремонта оборудовать порог перекатным пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м.	ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		13, 19- 21	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению:

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		21, 24	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	К,О,С,Г, У	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа на расстоянии 2-4м при входе на объект и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
				21, 25, 27, 29, 30, 50	На путях движения по коридорам отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами и дверными проемами)	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути движения по коридорам тактильно-контрастными предупреждающими указателями (перед лестницами и дверными проемами), либо контрастно выделить цветом. Рекомендуется установить по пути движения инвалидов непрерывные поручни с нетравмирующими окончаниями на высоте 0.9м.	Текущий ремонт
				25,	На основных	О, С	Оборудовать	Текущий

			27, 29, 50	путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, либо поручни, либо индикаторы		пути движения тактильными направляющими, либо поручнями на высоте 0.7м, или 0.9м, либо индикаторами	ремонт
			21-29	Указатели направления движения для инвалидов и МГН не содержат название конечной цели	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели. Рекомендуется указатели выполнить рельефно точечным способом на контрастном фоне	Текущий ремонт
			21-24,26, 28,30, 50	Отсутствует доступ на первый и второй этажи для инвалидов на коляске	К	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоходом и т.п.	Инд реш с ТСР
			21, 24, 26, 27, 29, 50	В коридорах не оборудованы и не обозначены знаком доступности места ожидания и отдыха для инвалидов и МГН.	К,О,С	В коридорах оборудовать места ожидания и отдыха для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотником, обозначить их знаками доступности	Текущий ремонт
			21, 26, 29, 39, 50	Присутствуют выступающие элементы в виде труб отопления и навесного оборудования – щита	С	Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции	Текущий ремонт

					противопожарной безопасности и огнетушителя		на путях движения инвалидов. Углы выступающих элементов рекомендуется закруглить. Под навесным оборудованием - щитом противопожарной безопасности и огнетушителем предусмотреть отбойники высотой 0.05м либо плитку «Внимание, опасность!» 0.5x0.5м	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		21-24, 28, 30, 50	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.	Текущий ремонт
				21-24, 26, 28, 30	Со стороны стены на лестницах отсутствуют перила	О	Оборудовать перила на лестничном марше с двух сторон на высоте 0.9м. Для детских учреждений рекомендуются дополнительные поручни	Текущий ремонт

							на высоте 0,5м, с горизонтальным участком длиннее марша лестницы на 0,3м., учитывая ширину лестничного марша 1,3м. Пристенные поручни должны иметь травмобезопасное окончание	
				23, 26, 28, 30	На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		14, 21-24, 26, 28, 30		К,О	Продублировать лестницы подъемным устройством, лифтом либо ступенькоходом.	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР
3.5	Дверь (межкоридорная)	есть		21, 25-29, 41	Ширина дверных проемов межкоридорных дверей 0,8м	К,О,С	Расширить дверные проемы до 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				21, 25-29	Высота порогов 0,03м		Пороги дверных проемов оборудовать перекатными	

							или рулонными пандусами При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть		22-24, 31, 32	Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации(Е2 1)	Текущий ремонт
				3, 7, 11- 13	Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа	К,О,С,Г, У	Оборудовать пути эвакуации со второго этажа «Самоспасом» либо другими допустимыми средствами. Не допускается предусматривать пути эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам.	Капитальный ремонт
				11, 12, 14-18, 22, 23, 31, 32	Ширина одностворчатых дверей на путях эвакуации 0,7м-0,9м.	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
				14, 15, 16	Высота порогов дверных проемов на путях эвакуации 0,02-0,04м	К,О,С	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами. При капитальном	Текущий ремонт

							ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м.	
			11, 12, 15	Присутствует порог в виде бордюрного камня 0,2м.	К,О,С		Оборудовать порог перекатным или рулонным пандусом.	Текущий ремонт
			15, 16	Кнопки домофона расположены на высоте 1.4 м	К.О		Предусмотреть расположение кнопки вызова сотрудника для оказания ситуационной помощи на высоте 0,85 – 1.1м.	Текущий ремонт
			17, 18, 22-24, 32	Присутствуют выступающие элементы стен, навесное оборудование-батареи отопления	С		Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов. Углы выступающих элементов рекомендуется закруглить. Под навесным оборудованием - батареями отопления предусмотреть отбойники высотой 0.05м либо плитку «Внимание, опасность!» 0.5x0.5м	Текущий ремонт
			21-32	На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые	К,О,С,Г, У		На путях эвакуации предусмотреть установку световых и	Текущий ремонт

					оповещатели, указывающие направление движения		звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		3, 7, 11-18, 21-32, 39, 41, 50	Капитальный ремонт Инд реш с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение №4(1)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "25 " марта 2019 г. № 01

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.	Кабинетная форма обслуживания (замечания общего характера)	есть		29, 31, 39-41	Таблички с названием кабинетов не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
				29, 31, 40, 41	Установленные ручки на дверях кабинетов ненажимного типа и не выделены контрастно цветом	С,О,У	Установить на дверях кабинетов ручки нажимного типа либо С- и П-образные. Предусмотреть контрастное выделение ручек	Текущий ремонт
	Кабинет психолога			39	Ширина дверного проема 0,76 м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема 0.9м в свету	Капитальный ремонт
				39	Присутствует порог 0,025м	К,О,С	До капитального ремонта использовать перекатной пандус. После капремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м	Текущий ремонт
				38	Присутствуют	С	Оградить либо	Текущий

					выступающие элементы стен, батареи отопления		контрастно выделить цветом выступающие элементы и конструкции на путях движения инвалидов. Углы выступающих элементов рекомендуется закруглить. Под батареями отопления предусмотреть отбойники высотой 0.05м либо плитку «Внимание, опасность!» 0.5x0.5м	ий ремонт
				38	Не предусмотрена система усиления звука.	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Рекомендуется использовать специальное оборудование (проектор, телевизор) для дублирования звуковой и визуальной информации. Рекомендуется использовать тифлотехническое средства.	Текущий ремонт
				38	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов	К,О	Предусмотреть специализированный стол и стул с подлокотником для инвалидов	Текущий ремонт
	Логопедический кабинет			57	Ширина дверного проема 0,76 м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема 0.9м в свету	Капитальный ремонт
				57	Присутствует порог 0,07м	К,О,С	До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать	Текущий ремонт

						перекатные пандусы. После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	
			58, 59	Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования.	С,Г,У	Оборудовать кабинет аудиовизуальным оборудованием (переносная индукционная петля, интерактивная доска, проектор, видеоувеличитель, телеаппаратура и т.п.) согласно пр. №301 Минобр РФ. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением и уровнем освещенности не менее 100лк.	Текущий ремонт
			59	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов	К,О	Предусмотреть специализированный стол и стул с подлокотником для инвалидов	Текущий ремонт
			58, 59	Кабинет не полностью оснащен комплексами коррекционно-логопедической направленности	С,Г,У	Предусмотреть возможность оснащения кабинета метрономом, инструментами для удержания языка, интерактивными комплексы с коррекционно-логопедической направленностью, электронными устройствами, мультимедийными логопедическим и комплексами	Текущий ремонт

							т.п.	
	Медицинский кабинет			40, 41	Ширина дверного проема 0.8 м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
				40, 41	Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента	С,Г,У	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Текущий ремонт
				40, 41	Дверные ручки ненажимного типа.	К,О,С,У	Установить ручки нажимного либо «С» или «П» - образного типа	Текущий ремонт
				40, 41	Не оборудованы места ожидания для инвалидов	К,О,С,Г, У	Перед кабинетом оборудовать места ожидания для инвалидов и МГН.	Текущий ремонт
				40, 41	Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю)	Текущий ремонт
				40	Отсутствуют разворотные площадки	К,О	Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске (диаметром не менее 1,4м)	Текущий ремонт
				40	Кушетка не оборудована опорами для самоподнимания.	К,О	Оборудовать не менее 1 кушетки опорами для самоподнимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями.	Текущий ремонт
				40	Отсутствует раковина с краном нажимного типа	К,О,С	Оборудовать раковину краном нажимного либо сенсорного типа, горизонтальным поручнем. Обозначить знаком	Текущий ремонт

							доступности	
	Игровые комнаты			50 52 53 54 55	Двери одностворчатые , ширина 0,75- 0,83 м.	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капита льный ремонт
				50, 51, 53	Присутствуют пороги 0,03- 0,07м	К,О,С	До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы. После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м	Текущ ий ремонт
				33, 35, 42- 56	Отсутствует система усиления звука	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для занятий и игр рядом с окнами	Текущ ий ремонт
				33, 35, 42- 46	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущ ий ремонт
				33, 37, 45, 49, 56	Не оборудованы места для инвалидов	К,О,С,Г, У	Оборудовать места для детей- инвалидов опорой для спины и подлокотниками	Текущ ий ремонт
				33, 37, 45, 49, 56	Не обозначены места для размещения детей- инвалидов	К,О,С,Г, У	В игровом (учебном) помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для	Текущ ий ремонт

						учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема		
				35, 45, 46, 56	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов	К,С	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,2м(0,9м.) Ширина проходов между столами не менее 1,2м	Текущий ремонт
				33, 35, 37, 42-46, 49	Группы не полностью оборудованы для занятий с детьми-инвалидами.	К,О,С,Г. У	Оборудовать помещения аудиовизуальным оборудованием (интерактивная доска, проектор, видеоувеличитель, телеаппаратура и т.п.) согласно пр. №301 Министерства образования РФ.	Текущий ремонт
	<i>Спальные помещения</i>			48	Ширина дверей 0,75м- 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				48	Присутствуют пороги 0,02-0,04 м		До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы. После капремонта предусмотреть высоту порогов не более 0,014м.	Текущий ремонт
				33, 36,	В ряде спальных	К	Оборудовать и обозначить	Текущий

			47, 48	помещений не предусмотрено свободное пространство у кровати для инвалида-колясочника. Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)		спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием.) Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу. Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м. Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м.	ремонт
			33	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	<i>Раздевалки в группах</i>	есть	34 37 49 53	Ширина дверных проемов 0,78-085 м	К,О,С,У	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
			34, 53	Присутствуют пороги 0.02-0.05 м	К,О,С	До капитального ремонта использовать перекатные или рулонные пандусы для преодоления порогов. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов не более 0.014м	Текущий ремонт
			34, 53	Не предусмотрены шкафы для	К,О,С,Г, У	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не	Текущий ремонт

				инвалидов		<p>менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d=1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м</p>	
			34, 69	Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С,	Рекомендуется нумерацию дверей шкафов в раздевальных выполнить рельефным	Текущий ремонт

							шрифтом, не нарушая общие интерьерное решение	
				52 54 55 50	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г, У	Установить знаки доступности «Все категории инвалидов».	Текущий ремонт
				34	Не закреплено напольное покрытие	К,О,С,У	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Спортивный зал			68, 64	Ширина дверного проема 0,7м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
				64	Высота порога 0,02м		До капитального ремонта на порогах использовать перекатные пандусы. После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м.	Текущий ремонт
				60, 64, 67	Присутствуют выступающие части колонн, батареи отопления.	С,У	Выделить контрастным цветом выступающие колонны, батареи отопления. Перед ними предусмотреть плитку «Внимание, опасность!» 0.5x0.5м	Текущий ремонт
				60, 62- 64, 67	Не предусмотрена система усиления звука.	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю.	Текущий ремонт
				60, 62 63 64 67	Не оборудованы зоны безопасности для занятий инвалидов.	С	Вокруг снарядов необходимо предусматривать тактильные полосы ориентации (зоны безопасности).	Текущий ремонт

						Рекомендуется вдоль стен зала, на свободных от оборудования участках, установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. Для слабовидящих детей границы игровых площадок обозначить рельефными наклеиваемыми полосами.		
				60, 62-64, 67	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.	К,О	Предусмотреть скамью со спинкой и подлокотниками	Текущий ремонт
				60 63 64 67	Не обозначены места для инвалидов.	К,О,С,Г, У	Оборудовать и обозначить места для инвалидов.	Текущий ремонт
	<i>Музыкальный зал</i>	есть		61, 65	Двери деревянные, распашные - 1,3м., ширина рабочей створки 0,65м.	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки распашных дверей не менее 0,9м в свету. До установки рекомендуемых дверей, на период занятий, держать обе створки двери открытыми.	Текущий ремонт
				65	Высота порога 0,02м		До капитального ремонта на порогах использовать перекатные пандусы После	Текущий ремонт

						капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м	
			61 66	Не предусмотрена система усиления звука.	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Использовать имеющееся оборудование (проектор, телевизор) для дублирования звуковой и визуальной информации. Рекомендуется использовать тифлотехническ ие средства.	Текущ ий ремонт
			61, 66	Отсутствует специализирова нная мебель для детей- инвалидов.	О,С	Оборудовать места опорой для спины и подлокотниками	Текущ ий ремонт
			61 66	Не обозначены места для инвалидов	К,С	Выделить и обозначить место для расположения инвалида- колясочника вблизи к эвакуационным выходам Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом- втором ряду	Текущ ий ремонт
			61 66	Не оборудовано место для сурдопереводчи ка	С,Г	Организовать перед сценой (сбоку, в центре или в первом	

						ряду) индивидуально локально освещаемую (не менее 100лк.) площадку для размещения при необходимости сурдопереводчи ка		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г, У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У)		29, 31, 33, 35-69	Капитальный ремонт

Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

Рекомендуется выполнить таблички с названием кабинетов в архитектурном стиле

Рекомендуется поэтапное адаптирование разновозрастных групп для детей с ОВЗ.

В адаптированных группах произвести расстановку мебели для беспрепятственного доступа к специализированному игровому оборудованию.

Рекомендуется до капитального ремонта использовать малогабаритную кресло коляску.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет						Не требуется

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты (Санузлы в группах)			72	Ширина дверных проемов 0,7м.	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
				72, 77	Высота порогов 0,06м.	К,О,С	Рекомендуется до капитального ремонта предусмотреть съемный перекатной (рулонный) пандус. При капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0.014м	Текущий ремонт
				72, 76, 77	Не оборудованы доступные кабины в общих уборных	К,О,С	Оборудовать 5% (не менее одной) доступных кабин в общих уборных: размерами не менее 1,6x1,8м, кнопкой вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администратора, поручнями, местом для хранения коляски, держателями для костылей.	Капитальный ремонт

						Рекомендуется оборудовать доступную универсальную кабину на 1 этаже размерами 2,2х2,2м с мнемосхемой помещения и знаком доступности.	
			74, 75, 79	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем.	О,С	Оборудовать не менее одной раковины горизонтальным поручнем и держателем для костылей.	Текущий ремонт
			70, 75, 79	Отсутствует наклонное (поворотное) зеркало	К.О	Установить зеркало с изменяемым углом наклона над раковиной на высоте 0,9м -1.6м	Текущий ремонт
			70, 71, 74, 75, 79,	Отсутствуют краны нажимного действия		Предусмотреть краны сенсорного либо нажимного действия	Текущий ремонт
			73, 79	Высота ножных ванн 0,5м. Ножные ванны не оборудованы трапом	К,О,С	Рекомендуется оснастить ножные ванны трапом с высотой бортов 0.02м.	Текущий ремонт
			72- 74, 76, 77,	Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администратора	К,О,С,Г,У	Установить кнопку вызова со шнурком в универсальных кабинах на высоте 0.8м – 1.1м	Текущий ремонт
			71, 74, 76,	Над входом в санитарно-гигиенически	К,О,С,Г,У	Рекомендуется над входом в санитарно-	Текущий ремонт

				77	е кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки		гигиенические кабины установить комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки с выводом на рабочее место администратора	
5.2	<i>Душевые/ванные комнаты</i>	нет						
5.3	Бытовые комнаты	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		70-79	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.

Рекомендуется оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в общественной зоне на первом этаже общего доступа.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные	К,О,С,Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и	Текущий ремонт

					пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН		пиктограммы на эвакуационных путях движения инвалидов и МГН	
6.2	Акустические средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации	С,Г	Установить систему информирующей средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы) Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами	Текущий ремонт
					Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальным и персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Системы средств информации на объекте не предусматривают	С	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в	Текущий ремонт

					тактильную систему информации в полном объеме		помещение и санузел Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6м	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О,У)	_____	_____	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

2 корпус (Территория, прилегающая к зданию) Донская 4А



1



2



3



4



5



6



8



7



Входы (выходы) в здание






17




18



19



20



21



22




23




24

Пути движения внутри здания




25

26




27

28



29

30



31

32

Зона целевого назначения здания



33



34



35



36




37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55




56



57



58



59



60



61




62



63



64



65



66



67



68



69

Санитарно-гигиенические помещения



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79